


Si noti la mancanza del collegamento tra la testata della pista 36L e la pista 36R/18L

ANSV

98

ANSV - N. A/1/04



Si noti la mancanza del collegamento tra la testata della pista 36L e la pista 36R/18L

ANSV

96